舗装工事が終了した。国包町並を通る道路はアスファルト舗装されているが、 経年の劣化が激しく、アスファルトを敷きなおす必要があった。この劣化の原 因の一つは、重量のある大型車が通行することにある。国包町並みへの大型車 の進入は禁止されているが罰則規定はない。したがって、野放し状態である。

さて、国包の町並みの全区間が舗装し直しされるものと思っていたのだが、今回は西側半分だけにとどまった。この範囲は亀の井用水が道路下を流れ、道路下にその空間が広がるために東側に比べて痛みが激しかったのかもしれない。

町並みの半分のみであるので終了とした。完了ではない。

関連する画像を記録として留める。



工事範囲(右上部分) 赤い点線は亀の井用水の流路



工事前





工事後

